



Váš dopis čj. / ze dne: 12. 1. 2021  
Naše čj.: NPU-310/2867/2021  
Vyřizuje: Bláhová  
Spisový znak: 186.

Praha 22. 1. 2021

### Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 - Vyšehradské nádraží

Vážený pane,

k žádosti o informace, která byla přijata a zaevidována elektronickým systémem spisové služby dne 13. 1. 2020 pod čj. NPU-310/2867/2020, uvádím následující skutečnosti a nechávám zaslat na Vámi určenou elektronickou adresu:

**K otázce 1)** *jaké konkrétní kroky jste v posledních 5 letech učinili pro to, abyste zabránili chýtrání historického Vyšehradského nádraží*

V následujícím výčtu a odstavci rekapitulujeme hlavní kroky, které v dané věci učinil Národní památkový ústav. Přednostně uvádíme kroky, které učinil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze:

- Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) podal dne 16. 4. 2015 na Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP) a Úřad Městské části Praha 2 podnět k zahájení správního řízení proti vlastníku ohrožené památky – *Vyšehradskému nádraží, která je od r. 2000 evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 50534/1-2271. Vše se dále nachází na území městské památkové rezervace Praha, pod rejstříkovým číslem 1028.*
- Odbor památkové péče MHMP zahájil v roce 2015 správní řízení o uložení pokuty proti vlastníku památky. Podle údajů na stránkách Odboru památkové péče MHMP, správních řízení bylo ve věci zahájeno a vedeno více.
- 20. září 2016 proběhlo místní šetření a vlastník se zavázal vyjádřit se k němu dodatečně písemně na odbor památkové péče MHMP. Byl zjištěn vážný stav památky bez učinění odpovídajících kroků k nápravě.
- Dne 11. dubna 2017 podal NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze další podnět k zahájení správního řízení podle části páté zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- Při místním šetření bylo dne 9. 3. 2017 opět shledáno, že objekt kulturní památky r. č. ÚSKP 50534/1-2274 – nádraží Vyšehrad se nachází ve stavu dlouhodobého zanedbání údržby, který ve svém konečném důsledku může přejít v havarijní stav. Dochází k masivnímu zatékání

vody jen provizorně zakrytými střechami do nosného obvodového zdiva objektu, zejména jižní straně, ale i na severovýchodním nároží. Absentují zejména okapové svody a řádné zajištění střechy a krovů. Stávající zajišťovací práce lze jednoznačně označit za nedostatečné.

Odbor památkové péče MHMP dne 22. května 2017 rozhodnutím uložil vlastníkovi podle příslušných ust. zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující nápravná opatření (zde na tomto místě NPÚ uvádí pro dokreslení stavu, přestože tato opatření sám nevydal):

- Odstranění nefunkčních tenkých plachet ze střechy a jejich nahrazení pevnou krytinou (např. dřevotříska a pevná folie, provizorní plechová krytina apod.).
- Revize stávajících a zprovoznění a doplnění chybějících žlabů a okapních svodů.
- Zajištění degradujícího zdiva v místech bez štukové výzdoby vápennou maltou.
- Zajištění dokumentace štukové výzdoby (sejmutí otisků či 3D scan).
- Statické zajištění všech propadlých částí stropů a podlah, tzn. vyjmutí uhnílených trámů a jejich nahrazení novými, mykologické a fungicidní ošetření okolních konstrukcí a doplnění rákosníků a následně omítek.

Dne 20. 1. 2020 Ministerstvo kultury potvrdilo rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP o uložení správní pokuty vlastníkovi nádraží. Proti rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP se vlastník ohrožené památky odvolal, avšak Ministerstvo kultury odvolání zamítlo jako nedůvodné.

**K otázce 2)** *jaká je současná situace ohledně Vyšehradského nádraží, myšleno v tom smyslu, zda-li probíhá nějaké jednání, řízení nebo jakákoliv aktivita vedoucí k jeho záchraně?*

V současné době jednání ani řízení neprobíhá vzhledem k tomu, že NPÚ není orgán památkové péče, a jak vyplývá z výše uvedeného, ve věci již činil podněty k zahájení správního řízení. Působnost v této oblasti vykonává NPÚ prostřednictvím monitoringu a zasíláním zpráv a podnětů MHMP, který má oprávnění zahájit správní řízení, ukládat pokuty a ve věci zakročit. Národní památkový ústav je odbornou organizací památkové péče a vykonává působnost podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména plní úkoly odborně metodického, dokumentačního a informačního pracoviště a zpracovává odborné podklady pro vydání rozhodnutí či závazných stanovisek orgánů státní památkové péče.

**K otázce 3)** *jaké konkrétní kroky plánujete v budoucnu učinit pro to, aby se zachránilo Vyšehradské nádraží?*

Povinný subjekt nemá podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ), povinnost poskytovat informace směřující k názorům a budoucím rozhodnutím, k nimž neexistují v současné době relevantní záznamy. Ke dni podání žádosti o informace stojí takový požadavek vně působnosti podle InfZ.

Podle článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod jsou státní orgány a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví InfZ. Informace může být poskytnuta pouze, je-li zaznamenána alespoň její část způsobem stanoveným a předvídaným v § 3 odst. 3 InfZ. Povinný subjekt logicky tak i z hlediska technického je schopen poskytnout informace, které míří do minulosti, čili pokud v minulosti byly vytvořeny a zaznamenány způsobem stanoveným v § 3 odst. 3 InfZ.

Kromě skutečností, uvedených již výše v reakci na otázku 1) i 2), nutno zdůraznit a shrnout: NPÚ nedisponuje možnostmi vynucovat opatření prováděná k zachování přijatelného stavu památkově chráněné budovy Vyšehradského nádraží na náklad vlastníka, ukládaných např. ve smyslu § 10 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako následek neplnění povinností uložených podle § 9 odst. 1 cit. zákona. NPÚ nedisponuje přímými prostředky k postihu vlastníka památky ve vztahu k zanedbání péče.

Institut vyvlastnění, který připadá v úvahu postupem podle § 15 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se v současné době ani v dobách minulých podle dostupných informací nevyužívá.

Pro úplnost uvádím, že v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 50534/1-2274 je zapsána pouze část areálu železniční stanice Praha - Vyšehrad (hlavní budova čp. 86, čekárna, strážní domek). Vlastní pozemky, které jsou v prohlášení uvedeny v závorce, prohlášeny za kulturní památku nebyly.

Odkaz k případnému stažení:

[https://iispp.npu.cz/mis\\_public/documentDetail.htm?id=744567](https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=744567)

Tímto je žádost o informace vyřízena ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. arch. Naděžda Goryczková  
generální ředitelka

#### **Přílohy (počet svazků)**

- bez příloh