



Váš dopis čj. / ze dne: neuvedeno
Naše čj.: NPU-362/2829/2023
Vyřizuje: Trdlikátová
Spisový znak: 186

Josefov 24.1.2023

Info dle z.č. 106/1999 Sb. - k.ú. Sviništiny, obec Dolany, část obce Sviništiny, sloup se sochou Panny Marie, restaurátorské práce

Vážená paní,

dne 10.1.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se sloupu se sochou Panny Marie u Svinišťan (k.ú. Sviništiny, obec Dolany, část obce Sviništiny, parc.č. 209/1, rejstř.č. ÚSKP 45801/6-1597), prací na obnově, jejich stádia. Požadováno bylo sdělení, kdy bude sloup vrácen případně příčiny, které tomu brání.

Naše vyjádření vychází z informací kolegyně, které agenda náležela. Je ale nyní na mateřské dovolené. V současnosti problematiku restaurování v tomto zájmovém území zpracovává kolegyně, která v inkriminované době v Národním památkovém ústavu, ÚOP v Josefově nepracovala.

Během 1. etapy obnovy v roce 2017 pan restaurátor Kašpar v průběhu prací odstoupil od smlouvy a odešel od rozpracovaného díla. Kvůli státní dotaci však musely být práce alespoň této 1. fáze hotovy, zbylé byly provedeny narychlo jinou osobou, ale bohužel nekvalitně a některé v rozporu s projektem a platným závazným stanoviskem památkové péče. V rámci urovnání věcí bylo obci nařízeno příslušným výkonným orgánem památkové péče (MěÚ Jaroměř, odbor výstavby, úsek památkové péče), aby nechal vypracovat nový projekt – záměr obnovy, který napraví stávající stav a se kterým bude souhlasit i NPÚ ÚOP v Josefově. Obec ale nic dlouho nečinila. NPÚ ÚOP v Josefově dal v roce 2020 MěÚ Jaroměř, odboru výstavby, úseku památkové péče (p. J. Svatoš) podnět ke svolání jednání a výzvu, aby ve věci konal. Při jednání dne 4.6.2020 bylo shlednuto, kde a v jakém stavu je kulturní památka prozatím uložena a obec Dolany byla jako vlastník řešené kulturní památky vyzvána, aby zajistila nový projekt obnovy a věc se mohla dát opět do pohybu. Obec Dolany nový projekt nechala zpracovat, ale nebyl zpracován kompletně tak, jak bylo dohodnuto (chyběla část týkající se základu a jeho odizolování proti vibracím). Proto nebyl tento projekt předložen k novému správnímu řízení pro vydání nového závazného stanoviska.

Dle našich informací nedošlo od této doby k žádnému dalšímu jednání. Nyní je tedy celá záležitost v rukou obce Dolany. Doporučujeme Vám proto obrátit se přímo na ni jako na vlastníka kulturní památky.

S pozdravem

Ing. Jiří Balský
ředitel