

Samostatná příloha – fotodokumentace současného stavu Invalidovny

Fotografie ilustrativně prezentují stav objektu pražské Invalidovny pro potřeby Studie proveditelnosti. Podrobná dokumentace stavu je věcí Stavebně historického průzkumu.

OBSAH

Samostatná příloha – fotodokumentace současného stavu Invalidovny	1
Téma 1 – Pohledy na Invalidovnu shora.....	3
Téma 2 – Detaily půdních krovů objektu Invalidovny	6
Téma 3 – Pohledy na budovu Invalidovny zvenčí.....	9
Téma 4 – Stav přízemí objektu Invalidovny po povodních.....	12
Téma 5 – Významné zachovalé částí interiéru Invalidovny.....	15

Téma 1 – Pohledy na Invalidovnu shora

První téma představuje pohledy na stav celého objektu Invalidovny shora a přibližuje podstatné detaily střechy.

Foto č.1 – letecký pohled na Invalidovnu

Foto č.2 – detail střechy

Foto č.3 – detail střechy

Foto č.4 – detail střechy

Téma 1, foto č.1 – letecký pohled na Invalidovnu



Téma 1, foto č.2 - detail střechy



Téma 1, foto č.3 – detail střechy



Téma 1, foto č. 4 – detail střechy



Téma 2 – Detaily půdních krovů objektu Invalidovny

Druhé téma přibližuje stav půdních krovů objektu Invalidovny.

Foto č.1 – krov, foto Slaviček, NPÚ

Foto č.2 – krov, foto Slaviček, NPÚ

Foto č.3 – krov, foto Slaviček, NPÚ

Foto č.4 – krov, foto Slaviček, NPÚ

Téma 2, foto č. 1 – krovy, foto Slaviček, NPÚ



Téma 2, foto č. 2 – krovy, foto Slaviček, NPÚ



Téma 2, foto č. 3 – krovy, foto Slaviček, NPÚ



Téma 2, foto č. 4 – krovy, foto Slaviček, NPÚ



Téma 3 – Pohledy na budovu Invalidovny zvenčí

Třetí téma představuje pohled na stav budovy zvenčí, jak z prostoru Parku před Invalidovnou a přilehlých zahrad, tak z prostoru vnitřního dvora.

Foto č.1 – exteriér – pohled na opravenou fasádu na severním křídle a neopravenou na východním křídle

Foto č.2 – exteriér – pohled ze dvora, vlevo východní, v čele jižní křídlo na západní křídlo, foto Adámek

Foto č.3 – detail vjezdu do dvora v severním křídle, foto Adámek

Foto č.4 – severní křídlo, opravená fasáda, foto Slaviček, NPÚ


Téma 3, foto č. 1 – exteriér – pohled na opravenou fasádu na severním křídle a neopravenou na východním křídle



Téma 3, foto č. 2 – exteriér – pohled ze dvora, vlevo západní, v čele severní křídlo na západní křídlo, foto Adámek



Téma 3, foto 3 –detail vjezdu do dvora v severním křídle, foto Adámek



Téma 3, foto 4 – severní křídlo, opravená fasáda, foto Slaviček, NPÚ



Téma 4 – Stav přízemí objektu Invalidovny po povodních

Čtvrté téma přibližuje stav přízemí objektu Invalidovny po povodních.

Foto č.1 – přízemí po povodních 2002

Foto č.2 – obytná jednotka s osekanou omítkou po povodních, východní křídlo, přízemí

Foto č.3 – východní křídlo, současný stav, přízemí

Foto č.4 – severní křídlo, současný stav místností, omítka osekána do výšky vodní hladiny při povodních 2002

Téma 4, foto č. 1 – přízemí po povodních 2002



Téma 4, foto č. 2 – obytná jednotka s osekanou omítkou po povodních, východní křídlo, přízemí



Téma 4, foto č. 3 – východní křídlo, současný stav



Téma 4, foto č. 5 – severní křídlo, současný stav místností, omítka osekaná do výšky vodní hladiny při povodních 2002



Téma 5 – Významné zachovalé částí interiéru Invalidovny

Páté téma výběrově zachycuje podstatné zachovalé části interiérů, charakteristické pro objekt z různých částí objektu.

Foto č.1 – původní důstojnické toalety, západní křídlo, přízemí

Foto č.2 – kotelna, západní křídlo, přízemí

Foto č.3 – kaple, severní křídlo, přízemí

Foto č.4 – jediné původní sousoší, západní křídlo objektu / dnes ve špatném stavu

Foto č.5 – dochovaná umývárna, západní křídlo, přízemí

Téma 5, foto č. 1 – původní důstojnické toalety, západní křídlo, přízemí



Téma 5, foto č. 2 – kotelna, západní křídlo, přízemí



Téma 5, foto č. 3 – kaple, severní křídlo, přízemí



Téma 5, foto č. 4 – jediné původní sousoší, západní křídlo objektu / dnes ve špatném stavu



Téma 5, foto č.5 – dochovaná umývárna, západní křídlo, přízemí

